

甘肃省建设用地土壤污染风险管控和修复名录（截至 2022 年 4 月）

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市（州）	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
1	大红沟红矾钠厂铬渣 8 污染场地	兰州市	兰州市西固区河口镇大红沟	场地以东 260m 距离内为山地，场地以南紧邻为甘肃美原橡胶，场地以西 170m 为京藏高度，向西为山地，场地以北为山地。	59600	西固区人民政府	正在开展效果评估。	满足工矿用地土壤环境质量要求	北京华信捷投资咨询有限责任公司	爱土环境科技有限公司	兰州市西固区人民政府	2018/4/3
2	兰州新西部维尼纶有限公司工业垃圾厂地块	兰州市	兰州市西固区河口镇	京藏高速以南，黄河以北，东西面均为山坡	40000	兰州新西部维尼纶有限公司	正在开展效果评估。	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海汇蓬环境技术有限公司	上海璋域环境工程有限公司	兰州新西部维尼纶有限公司	2020/2/24
3	甘露池黄金尾矿砂污染场地	兰州市	兰州市永登县上川镇甘露池	1#地块甘露池村东南约 1km 小沟谷；2#地块 S201 省道西侧；3#甘露池村甘露池社北部	213000	永登县人民政府	正在开展效果评估。	满足工矿用地土壤环境质量要求	兰州市城市建设设计院	甘肃省安装建设集团公司	上川镇人民政府	2019/8/7

			村	5km。								
4	永青化工厂污染场地	兰州市	兰州市永登县中堡镇中保村	化工厂北面为原甘肃省军区经营的草料场(现堆放大量碎煤);南侧为耕地;西侧为312国道;东侧为土山。	26000	甘肃省安全生产科学研究院	阶段性风险管控评估报告已通过技术审查。	满足工矿用地土壤环境质量要求	生态环境部南京研究所	甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院	甘肃省安全生产科学研究院	2019/8/7
5	兰州市皋兰县石青村黄金尾矿砂污染地块	兰州市	兰州市皋兰县黑石川乡石青村	北至大庄子村北缘,南至砂梁村南缘,东至周边村庄及农田东缘,西至周边村庄和农田西缘	3878000	皋兰县人民政府	正在开展开展风险管控工程(一期)。	满足工矿用地土壤环境质量要求	甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院	甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院	皋兰县黑石镇人民政府	2020/10/14
6	原鑫烨化工有限公司重金属污染地块	天水市	天水市清水县红堡镇倪徐村	东临牛头河靠山河道、西临原白云石材有限责任公司、南临庄天二级公路、北临牛头河。	38000	清水县人民政府	已完成治理修复和修复效果评估。	满足工矿用地土壤环境质量要求	湖南葆华环保有限公司	永清环保股份有限公司	天水市生态环境局清水分局	2019/2/1

7	甘肃民丰化工有限责任公司地块	嘉峪关市	嘉峪关市祁源路516号	东侧与北侧临近宏达建材公司,南临已拆迁居民楼,西临战备路。	432500	甘肃民丰化工有限责任公司	一期工程已达到试点项目效果,修复效果评估已通过专家评审,未修复部分将开展风险管控。	满足工矿用地土壤环境质量要求	一期修复方案编制单位:环境保护部环境规划院	一期修复单位:北京国环清华环境工程设计研究院有限公司与长沙奥邦环保实业有限公司联合体	甘肃民丰化工有限责任公司	2017/6/19
8	瓜州县白墩子历史遗留无主金矿尾矿污染场地	酒泉市	酒泉市瓜州县西湖乡白墩子	东面300米处为312国道;南面为白墩子烽燧遗址;西面为古河东;北面为戈壁滩。	42210	瓜州县人民政府	已完成治理修复和修复效果评估。	满足二类公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	轻工业环境保护研究所	广西博世科环保科技股份有限公司	酒泉市生态环境局瓜州分局	2018/6/7
9	酒泉同福化工有限公司历史遗留铬污染场地	酒泉市	酒泉市玉门东镇	东临静洋钛白厂,南临磷肥厂,东临硫酸原料料场,北临氢氟酸车间;东临东清路,南临防洪渠,西临兰新铁路线,北临兰新高铁线。	32000	酒泉同福化工有限公司玉门市建化园区管委会	正在实施二期治理修复工程。	满足工矿用地土壤环境质量要求	中国市政工程华北设计研究院有限公司、中国环境科学研究院	广西博世科环保科技股份有限公司	酒泉同福化工有限公司	2018/6/7

10	张掖市祁连山铜业有限责任公司地块	张掖市	张掖市甘州区屋兰路工业园区内	北邻新大弓农化有限公司、曙光驾校,南至屋兰路,东邻雅巨雅沙发厂,西至俄博岭路。	175532	无主	正在开展管控修复方案编制。	满足工矿用地土壤环境质量要求	/	/	/	2021/10/11
11	张掖市银鑫铅业有限公司地块	张掖市	张掖市碱滩镇甲子墩村2社	东面为甲子墩村2社集体耕地,西面为耕地,南面为G312国道,国道以南均为耕地,北侧为荒漠戈壁和G30国道。	58975	无主	正在开展管控修复方案编制。	满足工矿用地土壤环境质量要求	/	/	/	2021/10/11
12	原民乐铬盐厂堆渣场	张掖市	张掖市民乐县民联镇破山嘴	东临兰新高铁线,北邻县道X212,西南两侧为荒山。	47000	民乐县人民政府	已完成治理修复和修复效果评估。	满足工矿用地土壤环境质量要求	中国环境科学研究院	北京高能时代环境技术股份有限公司	民乐县土壤污染防治领导小组办公室	2017/10/26
13	中国石油天然气股份有限公司原马岭炼油厂老区	庆阳市	庆阳市庆城县马岭镇董家滩	北侧临G211国道,西侧紧邻环江河谷,南侧紧挨长庆油田采油二厂董家滩中集站,东侧为	28812	庆城县国有资产管理局	正在开展治理修复。	满足工矿用地土壤环境质量要求	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	森特士兴集团有限公司	长庆油田分公司第二采油厂	2019/10/21

			村	农田。								
14	中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司老厂区	庆阳市	庆阳市庆城县卅铺镇韩湾村	东侧紧临 G211 国道, 南侧为孙家湾村, 西侧紧临环江, 北为韩家湾村	127916	庆城县国有资产管理局	正在开展修复效果评估。	满足工矿用地土壤环境质量要求	甘肃省环境科学设计研究院	广东开源环境科技有限公司	庆阳市生态环境局	2019/12/10
15	正宁恒强铅业有限公司遗留场地	庆阳市	正宁县五顷塬乡孟河村塬子组	东临林地、西临耕地、南临耕地、北临 327 国道	15365	五顷塬乡政府	正在开展修复效果评估。	满足耕地土壤环境质量要求	环境保护部环境规划院	鼎欣建设股份有限公司	庆阳市生态环境局正宁分局	2018/6/7
16	甘肃银光化学工业集团有限公司污染场地	白银市	高新技术产业园区银光路 1 号	109 线赵家窑北侧约 2 公里处	107077	甘肃银光化学工业集团有限公司	已完成治理修复和修复效果评估。	满足工矿用地土壤环境质量要求	北京北方节能环保有限公司	煜环环境科技有限公司	甘肃银光化学工业集团有限公司	2018/9/21
17	白银昌元化工有限公司含铬污染场地	白银市	银山路 111 号	东临白银建兴混凝土有限公司、西临白银景泰公路、南临北环路北面为荒山	293717	部分属于白银昌元化工有限公司	已完成治理修复和修复效果评估。	满足工矿用地土壤环境质量要求	北京市环境保护科学研究院; 中国航空规划设计研究总院有限公司	北京高能时代环境技术有限公司	白银区人民政府、白银昌元化工有限公司	2016/10/21

18	石鸡坝镇剪子坪土壤污染地块	陇南市	陇南市文县石鸡坝镇剪子坪村	东临插柳山，西临陶家湾村、南临祁连山水泥厂，北临山崖	104000	文县人民政府	已完成一期工程施工，正在开展一期工程效果评估。	满足工矿用地土壤环境质量要求	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	核工业天水工程勘察院	陇南市生态环境局文县分局	2018/6/7
19	西和县洛峪镇铅锌选矿厂历史遗留土壤污染地块	陇南市	陇南市西和县洛峪镇马河村	东侧紧邻公路，西临山崖，北侧为洛峪村及商业市场，南侧为马河村	10350	西和县人民政府	已完成管控修复和效果评估。	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求。	甘肃东方格林环境科技工程有限公司	甘肃新天亿环保工程有限公司/广西博世科环保科技股份有限公司	陇南市生态环境局西和分局	2019/2/1
20	徽县江洛镇刘坝铅锌选矿厂历史遗留土壤污染地块	陇南市	陇南市徽县江洛镇刘坝村	东、南、均临村民住户，西、北均临耕地。	9324	刘坝村委会	已完成治理修复工程施工和效果评估。	满足公共管理与公共服务用地要求。	陕西长风环境工程设计有限公司	甘肃新天亿环保工程有限公司/广西博世科环保科技股份有限公司	陇南市生态环境局徽县分局	2019/2/1
21	原徽县金鑫矿业有限责任公司地块	陇南市	陇南市徽县柳林镇	东临谢坪选矿厂，西邻耕地，南侧为山坡，北侧为谢坪村	6815	谢坪村委会	正在编制修复实施方案。	满足工矿用地土壤环境质量要求	甘肃众仁检验检测中心	/	/	2020/10/14

			谢坪村									
22	原徽县谢坪选矿厂地块	陇南市	陇南市徽县柳林镇谢坪村	东临谢坪村村道,西邻金鑫选矿厂,南侧为山坡,北侧为谢坪村	13900	谢坪村委会	正在编制修复实施方案。	满足工矿用地土壤环境质量要求。	甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院	/	/	2020/10/14
23	原两当县金诚矿业有限责任公司地块	陇南市	陇南市两当县云屏乡大坪村	四面均为林区	7959	无主	正在编制修复实施方案	满足工矿用地土壤环境质量要求。	/	/	/	2021/6/28
24	原核工业两当县金厂沟堆浸实验站地块	陇南市	陇南市两当县左家乡蚂蚱河村	四面均为林区	263543	无主	正在编制修复实施方案。	满足工矿用地土壤环境质量要求。	/	/	/	2021/6/28
25	原陇南市天源商贸有限责任公司首蓆沟金矿地块	陇南市	陇南市宕昌县兴化乡	四面均为山地	66428	无主	风险评估报告正在待评审。	满足工矿用地土壤环境质量要求。	/	/	/	2021/7/4

26	永靖县西河镇铅锌冶炼厂旧址污染场地	临夏州	永靖县西河镇沈王村西南方向约500米。	东邻荒山、西邻荒山、南邻农田、北邻沈王村。项目场地距离山根子村约200米，距沈王村约500米，距陈家湾村约1000米。	5870	永靖县西河镇人民政府	已完成治理修复和修复效果评估。	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	中设设计集团股份有限公司	广西博世科环保科技股份有限公司	临夏回族自治州生态环境局永靖分局	2018/4/3
27	甘南舟曲宏达矿业有限公司	甘南州	甘南舟曲县坪定乡坪定村	东临村道，西临农田，南临乡道，北临山谷。	92000	甘南舟曲宏达矿业有限公司	已完成土壤污染状况调查和风险评估,修复方案还未制定。	满足工矿用地土壤环境质量要求	/	/	/	2019/2/1
28	岷县沟麻背无主金矿矿区土壤污染治理项目地块	定西市	定西市岷县禾驮镇酸刺坡村沟麻背后	西临酸刺坡村、南临酸刺坡村、东临寨上村、北临山体及农耕地	83500	禾驮镇人民政府	已完成修复治理和修复效果评估。	满足草地用地土壤环境质量要求。	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	上海立昌环境科技股份有限公司	定西市生态环境局岷县分局	2017/9/26

29	岷县曙光金矿无主矿区土壤污染治理项目地块	定西市	定西市岷县禾驮镇曙光村南侧500m护林梁	东临曙光村王场、西临曙光村大雪沟石板坡、南临曙光村大护林、北临曙光村大护林	155000	禾驮镇人民政府	已完成修复治理和修复效果评估。	满足草地用地土壤环境质量要求。	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	四川山江建工集团有限公司	定西市生态环境局岷县分局	2019/2/1
30	武威海伦新材料科技有限公司污染地块	武威市	古浪县土门工业园区	北临古浪鑫森精细化工有限公司,东临北京世纪源博科技股份有限公司,南临农田,西临程家西滩	3017	古浪鑫森精细化工(集团)有限公司	已完成修复治理和效果评估。	满足工矿用地土壤环境质量要求	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心、上海环联生态科技有限公司	浙江惠宇环境工程有限公司	武威海伦新材料科技有限公司	2021/6/28